



\* w przypadku ubytków betonu w istniejącej płycie stropowej aplikację szpachlówki Ceresit CD24 należy poprzedzić naprawą żelbetu według schematu przedstawionego w opisie technicznym

PROJEKTANT: mgr inż. arch. Janusz Czapski (nr upr. 24/04/SLOKK/II - specj. architektoniczna)	OBIEKT: <b>Budynek mieszk. wielorodzinny</b> Tychy, ul. Nałkowskiej 48 (działki 5023/85)	FAZA: dok. tech.	BRANŻA: arch.-bud.
PROJEKTANT:		NR ARCHIWALNY: A-301/20	
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA <b>LABORATORIUM 21</b> 43-100 TYCHY, ul. TARGIELA 21a - tel. 0-608-505-943	NAZWA RYSUNKU: <b>STREFA KRAWĘDZIOWA PŁYTY STROPOWEJ LOGGII - układ warstw</b>	DATA: styczeń 2020	
TEMAT: Wymiana balustrad loggii w budynku mieszk. wielorodzinnego		NR STRONY:	
		SKALA: 1:5	NR ARKUSZA: D.01
		IL. ARK.: 37	